

ETAPES D'HABILLAGE POUR SORTIR DU BLOC OPERATOIRE



1 : Oter le masque et la charlotte



2 : Revêtir la surblouse



3 : Mettre les surchaussures